

クリーンX-G 作業手順書

油膜落とし



① 窓ガラスは
施工前、タオルで
拭くかガラス面を
洗淨する



② XG専用ガラスクリーナーを
油膜取りスポンジに
500円玉一個程度
つける



③ 油膜を落とすので
スポンジに均一の力
を上からかける



④ 目安は
液剤が透明になる
ぐらい
縦・横油膜を落とす



⑤ 付属の緑のスポンジ
を使用し水で良く
液剤を洗淨する
この時、水がベター
となると良い。



⑥ 付属の吸水ペーパー
で洗淨後のガラス
の水分を吸い取る

クリーンX-G塗布



⑦ A液 フッ素液を
ブレンドボトルの
所定の目盛りの所
まで注入する



⑧ B液 反応液を
ブレンドボトルの
所定の目盛りの所
まで注入する
注入後混ぜる



⑨ 付属の青スポンジに
ティッシュを
2枚重ねし液剤を
ガラス半面分つける



⑩ 上記の液剤の量で
ガラス半面1回分
ガラス半面2回
縦・横塗布する



⑪ 塗布後
少し乾燥させ
ティッシュもしくは
ケミカルタオルで
乾拭きする



⑫ 完成イメージ